

INFORMACE SPOLUOBČANŮM

V Návsí dne 8. 4. 2014

Vážení občané obce Návsí,

Jak jste si možná v posledních týdnech všimli, elektrárna FEP Energo Návsí je již několik týdnů mimo provoz. Konkrétně již od 8. 3. 2014 je elektrárna odstavena z důvodu provádění úprav na kotli a dalším zařízení kotelny. Na základě prvních měsíců zkušebního provozu navrhl dodavatel zařízení úpravy kotle, které byly nyní realizovány.

Realizované práce zahrnovaly zejména úpravy a doplnění teplosměnných ploch v kotli, tedy zásah do tlakového celku kotle. Cílem prováděných úprav je docílit stabilního provozování zařízení s maximální eliminací nestandardních provozních stavů. Nestandardní provozní stavy pak byly doposud zdrojem hluku, neboť při nich dochází k odvodu páry do atmosféry, mimo turbínu.

K dnešnímu dni byly úpravy na kotli dokončeny a provedena opětovná tlaková zkouška kotle. Rozsah prací na tlakové části kotle byl však značný a bude bohužel nutné po tomto zásahu do kotle provést opět tzv. profuky kotle, avšak nyní již v mnohem menším rozsahu, než tomu bylo při zahájení provozu v rámci profukování celého parního systému po kompletní montáži.

Odfuk páry z profuku bude vyveden na opačnou stranu, než tomu bylo při prvních profukách, tedy nikoliv směrem k hřišti, ale bude veden směrem k valu, k řece, k neobydlené části. Budou prováděny pouze 3 profuky, ve 3 dnech. Dále, na rozdíl od původních 5 profuků, kdy dny profuku byly zároveň prvními dny provozu kotle po dokončení montáže a bohužel došlo k neúměrnému prodloužení doby profuků z důvodu paralelního řešení problémů nastavení provozu kotle, kdy docházelo několikrát k přerušení a zneplatnění již probíhajících profuků z důvodu výpadku kotle, nyní by již měly probíhat profuky standardně, tedy 3 profuky ve 3 dnech.

Předpokládáme, že profuky budou realizovány v týdnu od 14. 4. 2014. Informace o přesné době zahájení profuků budou k dispozici na našich stránkách www.fep-energo.cz a na obecním úřadě Návsí.

Rádi bychom se touto cestou omluvili za nepříjemnosti způsobené těmito vynucenými profuky, nicméně dle všech předpokladů provedené úpravy kotle povedou ke zlepšení provozu a zejména výraznému omezení vynucených odstávek kotle, v rámci kterých dochází ke zvýšení hlučnosti odváděním nekvalitní páry mimo turbínu do atmosféry.

S pozdravem


Ivo Hřebíček
jednatel a ředitel společnosti